

環境まちづくり委員会

令和8年7月24日

1 報告事項

(1) 橋梁事業の進捗状況について 【資料】

(2) 神田橋公園の整備について 【資料】

(3) 街路灯 LED 化の進捗について 【資料】

(4) 台風への対応について 【資料】

(5) 資源回収の取り組みについて 【資料】

2 その他

台風への対応について

1 水防態勢と実施内容

①台風第6号

準備 6月1・2日（月・火）：通常勤務

・雨桝点検・清掃、土のう確認、規制資材確認、工事箇所確認など

当日 6月3日（水）0時～8時30分：水防態勢

最大22名（情報連絡員、土木事務所3班・庁内3班他）

8時30分～17時15分：通常勤務

20時30分：夜間パトロール（2名）を実施し、終了

・パトロール、水防（申告）対応、橋梁部土のう積載、止水板設置など

②台風第7・8号

準備 6月26日（金）：通常勤務

・雨桝点検・清掃、土のう確認、規制資材確認、工事箇所確認など

当日 6月27日（土）6時～17時：水防態勢

18名（情報連絡員、土木事務所2班、庁内2班他）

・パトロール、水防（申告）対応など



新川橋土のう積載（台風第6号）



常盤橋公園止水板設置（台風第6号）

2 水防（申告）対応の結果

①台風第6号


土のう配布：2件 倒木・枝折れ：4件 冠水対応：7件 道路陥没：2件 その他：2件

②台風第7・8号

土のう配布：3件 枝折れ：2件 冠水対応：1件




代官町通りの冠水状況（台風第6号）




有楽町の冠水状況（台風第6号）

※ 6月3日の雨量と河川水位

2026年06月03日



2026年06月03日



資源回収の取り組みについて

1 経緯について

本区では、清掃工場を持たない地域特性などから、ごみ減量化に向けた資源循環の取り組みを積極的に推進している。特にプラスチックについては、「プラスチック資源循環促進法」（令和4年度施行）に先立つ平成19年度から取り組みを開始し、平成24年度には、容器包装プラスチックに加え、製品プラスチックなどの回収も開始することで、プラスチック全般の資源回収に取り組んできた。

こうした中、令和7年3月に改定した「第5次千代田区一般廃棄物処理基本計画」における基本理念である「2050 ゼロ・ウェイストちよだ」に向けて、粗大ごみとして処分しているごみ品目の中からも資源回収に取り組むことで、ごみ排出量の削減と資源化率向上を目指している。

2 プラスチック衣装ケースの再資源化について

資源回収の取り組みの1つとして、粗大ごみとして排出されているプラスチック衣装ケースの資源化について、本年度より本格実施を行っている。

プラスチック衣装ケースなど衣装箱については、毎年9万点以上を収集する粗大ごみのうち約4千点、品目別の4%程度を占めるなど、毎年一定の割合で収集されている。

再資源化の手法としては、粗大ごみで収集したプラスチック衣装ケースを集積・選別し、民間の処理施設へ搬入することにより、プラスチックの原材料などとしての再資源化を行うものである。



この再資源化の取り組みについては、令和5年度に東京都の実証実験に参加し、約1.5か月間（令和6年1月～2月）で0.37tの搬入実績を得たことを踏まえ、令和7年度には試行として7か月間（令和7年7月～令和8年1月）において、1.79tの搬入実績を得たものである。

3 今年度について

本格実施を開始した今年度（令和8年度）においては、4月から6月の3か月間において、1.17tを搬入している。

引き続き、今年度において実績を積み上げるとともに、さらなる再資源化に向けた取り組みを進めていく。

橋梁事業の進捗状況について

1. 雉子橋

- ・整備内容 支承取替、支柱取替、塗装塗替(PCB 除去含む)、伸縮装置取替、高欄取替、歩道拡幅 等
- ・進捗状況 令和5年度～令和7年度で塗装塗替工事を完了
令和8年11月から補強部材の設置を実施
(6月～10月は出水期のため休工中)
- ・工 期 令和5年7月13日～令和12年12月20日

【雉子橋(整備前)】



【雉子橋(塗装完了後)】



2. 南堀留橋

- ・整備内容 塗装塗替(PCB 除去含む)
- ・進捗状況 工事完了(6月)
- ・工 期 令和6年7月12日～令和8年6月30日

【南堀留橋(整備前)】



【南堀留橋(完了後)】



3. 三崎橋

- ・整備内容 支承取替、伸縮装置取替、塗装塗替(PCB 除去含む) 等
- ・進捗状況 令和8年11月から塗装塗替を実施
(7月～10月は準備)
- ・工 期 令和8年7月14日～令和10年7月31日
(毎年6月～10月は出水期のため休工)

【三崎橋(現状)】



4. 宝田橋

(上部補修)

- ・整備内容 高欄取替、伸縮装置取替、橋面舗装、断面修復 等
- ・進捗状況 契約手続中(8月上旬契約予定)
- ・工期 令和8年8月～令和8年12月(予定)

(塗装塗替)

- ・整備内容 塗装塗替(PCB除去含む)
- ・進捗状況 河川管理者協議完了(6月)
工事事契約に向けて設計積算中
- ・工期 令和8年10月～令和9年6月(予定)

【宝田橋(現状)】



5. 隼町無名橋

- ・整備内容 塗装塗替(PCB除去含む)、伸縮装置取替、舗装 等
- ・進捗状況 修正設計開始、首都高協議実施中
- ・契約期間 令和8年7月7日～令和9年2月15日

【隼町無名橋(現状)】



6. 常盤橋

- ・整備内容 耐震補強
- ・進捗状況 耐震調査開始
- ・契約期間 令和8年7月3日～令和9年3月24日


【常盤橋(現状)】



7. 橋梁点検及び長寿命化修繕計画更新


- ・委託内容 橋梁点検、点検結果の整理、修繕計画の更新
- ・進捗状況 橋梁点検完了(令和7年度)、修繕計画更新の検討実施中
- ・契約期間 令和7年8月7日～令和8年12月18日

対象橋梁位置図



神田橋公園の整備について

1. 整備計画図



2. 公園施設としての建築物の制限

<都市公園法> 第4条	公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計は、 <u>公園面積の2%以内※</u>
<千代田区都市公園条例> 第3条の5	

※神田橋公園 ― 公園面積：1843.66 m² （2%：36.87 m²）

3. 神田橋公園の建築物

【整備前】

- ・ 神田橋公衆便所（都道“本郷通り”に道路占用）の一部が公園区域内に占用している
→ 占有面積 1.39 m²

【整備後】

- ・ 神田橋公衆便所は既存のまま存置
- ・ 今回の公園整備において、新たな建築物の設置は行わない

4. 神田橋公衆便所



建築面積：32.16 m²

（内訳）

- ・ 男性用：小×2、洋×1、ベビーチェア
- ・ 女性用：洋×1、ベビーチェア
- ・ バリアフリー：洋×1、ベビーチェア、おむつ交換台、オストメイト

※平成10年度に建替工事

令和2年度に改修工事（衛生器具の整備等）

5. 整備スケジュール（予定）

[illegible]

街路灯のLED化の進捗について

1 事業概要

千代田区で管理している街路灯は約6,500基あり、そのうち約1,700基は道路工事等によりLED化が済んでいるが、残り約4,800基の高圧ナトリウム灯等の街路灯をLED灯に交換していく。

2 経緯

当初、令和6年度から令和13年度までの7年間でLED化を図る工事を行う計画であったが、令和6年にランプの生産メーカーから高圧ナトリウムランプの生産終了の公表があったため、他自治体の事例も参考とし早期にLED化の対応ができる賃貸借（リース）の方式で街路灯のLED化を進めることとした。

3 進捗状況と今後のスケジュール

令和8年4月からLED灯に交換する作業を順次行い、7月10日時点で約84%の交換が完了。引き続き令和8年度中の完了に向け、作業を進めていく。

4 灯具交換前後の状況（ナトリウム灯からLED灯）

四番町-6（二七通り）
街路灯番号 08-099



交換前(ナトリウム灯)



交換後(LED 灯)



交換前(ナトリウム灯)

※夜間点灯状況



交換後(LED 灯)

※夜間点灯状況